

T.C.
GÖKSUN İLÇESİ
UMUMİ HIFZISSİHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 10
KARAR TARİHİ : 30.10.2024

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.10.2024 Çarşamba günü saat 10:00 'da Kaymakam Ömer Faruk DUMAN Başkanlığında Kaymakamlık Toplantı salonunda toplanarak gündemdeki konu görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karbonmonoksit; katı, sıvı ve gaz yakıtların ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba, ocak ve diğer cihazlarda yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şöben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksit; renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Ülkemizde kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal sebebiyle soba, şöben, doğalgaz ve baca zehirlenmeleri, hemen hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Karbonmonoksit, vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, buna bağlı zehirlenmeye ve ölüme neden olur. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümlle sonuçlanabilir. "Acil sağlık sorunlarında derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardım Servisi aranmalıdır." Her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği göz önüne alındığında; insan, çevre ve toplum sağlığının korunması, baca gazı zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybetmemesi, söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat edilmesi hayati önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

- a) Tekniğe uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacaların zehirlenmelere ve yangınlara neden olabildiği bilindiğinden bacaların standartlara uygun ve yalıtımlı olmasına, bacaların bina sahipleri veya yöneticilerince, düzenli olarak temizletilmesine, bakım ve kontrollerinin yaptırılmasına,
- b) Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalarda gerekli tedbirlerin alınmasına, bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1m. daha yüksekte olmasının bina sahipleri veya yöneticilerince sağlanmasına, konu hakkında denetimlerin Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğince yapılmasına;
- c) Bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. maddelerin girmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına ve baca şapkasının mutlaka takılmasına, Belediye Başkanlığınca bina sahiplerinin ve yöneticilerinin konu hakkında bilgilendirilmesine;
- ç) Bacaların yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemesine, bu konuda bina sahipleri veya yöneticilerinin gerekli önlem ve tadilatları yaptırmalarına,

- d) Binaların yangından korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmesine, gerekli tedbir ve denetimlerin Belediye Başkanlığı Zabıta ve İtfaiye personellerince yapılmasına;
- e) Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamasına, kömür satışı yapan yerlerin Belediye Başkanlığınca belirli aralıklarla denetlenmesine, bina sahipleri veya yöneticilerinin de kömür alırken standartlara uygunluğunu kontrol etmelerine,
- f) Tüketiciler tarafından kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmesine, konu hakkında Belediye Başkanlığınca bilgilendirici anonsların ve afiş çalışmalarının yapılmasına;
- g) Şofbenlerin mutlaka bacaya bağlanmasına, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına vb. bağlı) şofbenlerin asla çalıştırılmamasına,
- ğ) Şofbenin monte edileceği mekânın yeterli büyüklükte olmasına, şofbenin mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekâna takılmasına, şofbenin montajının mutlaka yetkili servis tarafından yapılmasına,
- h) Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde detektör bulundurulmasına, bina sahipleri veya yöneticilerinin detektör eksikliğini gidermelerine veya varsa çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmelerine,
- ı) Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle gaz vanasının ve tüp dedantörünün kapatılmasına, elektrik düğmeleri açılmamasına, açıksa hemen kapatılmasına, kibrit - çakmak vb. gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamasına, pencerelerin karşılıklı açılarak ortamın hızlı bir şekilde havalandırılmasına, derhal gaz şirketinin ve cihaz servisinin aranmasına,
- i) Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamasına, lodos esintisi olacağının Belediye Başkanlığınca anonslarla vatandaşlara duyurulmasına;
- j) Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığının sağlanmasına, sobanın bulunduğu yerin sürekli havalandırılmasına,
- k) Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için sobanın yakılırken aşırı doldurulmamasına,
- l) İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına, soba içinde ortaya çıkacak zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesi için, kullanıcılar tarafından soba tutuşurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına,
- m) Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamasına, yakıtın yavaş yavaş ilave edilmesine, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına, yanmakta olan sobanın yatmadan evvel mutlak surette söndürülmesine,
- n) Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmesi ve buna bağlı ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda sobanın yakılmamasına, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka sobanın tam olarak söndürülmesine,
- o) Karbonmonoksit zehirlenmelerinin genellikle yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için kullanıcılar tarafından soba, doğal gaz ve şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girişinin sağlanmasına, gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına,


Fin

S


-Alınan kararların Göksun Belediye Başkanlığı ve ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına, Belediye Başkanlığı anons sistemleri ile hergün belirli aralıklarla anonsların yapılmasına ve İlçe Müftülüğüne camilerde vaaz ve hutbelerde vatandaşların konu hakkında bilgilendirilmesine, köy ve mahalle muhtarlarınca da karbonmonoksit zehirlenmesine sebep olabilecek durumların tespit edilmesi halinde ivedilikle gerekli tedbirlerin aldırılabilmesi için kolluk kuvvetleri ve ilçe merkezinde ise Belediye Başkanlığına bilgi verilmesine;

-Alınan kararların Göksun Kaymakamlığı ve Göksun Belediyesi internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına,


Oybirliği ile karar verilmiştir.


Ömer Faruk DUMAN
Kaymakam
Komisyon Başkanı

Selim CÜCE
Belediye Başkanı



Dr. Fatih ORTABAKAN
İlçe Sağlık Müdürü



Dr.Şeref Yigit AKPINAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü



Şahin KOÇ
Veteriner Hekim



Ercan BİNİCİ
Serbest Eczacı

